

**SUBASTA A LA BAJA PRESENCIAL NACIONAL NA 0158A-17**

**CONTRATACIÓN DE SEGUROS, DISCRIMINADOS EN LOS SIGUIENTES LOTES:**

**LOTE 1: PARA LA FLOTA DE VEHÍCULOS DE LA ITAIPU - MARGEN DERECHA, CON COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL, TOTAL Y DE ACCIDENTES PERSONALES DEL CONDUCTOR Y PASAJEROS, y;**

**LOTE 2: PARA LA AERONAVE DE LA ITAIPU - MARGEN DERECHA, CON COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL AERONÁUTICA Y SEGURO CONTRA LOS DAÑOS A LA AERONAVE.**

**ADITIVO 3**

- 1) De conformidad a lo dispuesto en el sub-ítem 1.4.2 del Pliego de Bases y Condiciones de la Subasta a la Baja Presencial Nacional NA 0158A-17, la ITAIPU altera el ítem 10 de las Especificaciones Técnicas - Lote 2 - del Aditivo 1 - Anexo II del PBC:

**DE:**

**10. SINIESTRALIDAD**

Se registraron 2 (dos) siniestros.

A)

- Fecha del siniestro : 02.09.1999
- Tipo de siniestro : daños materiales (daño en el avión)
- Causa del siniestro : Pérdida de control durante el carreteo a consecuencia de impacto con un obstáculo.
- Valor indemnizado : US\$ 446.970,00

B)

- Fecha del siniestro : 04.05.2007
- Tipo de siniestro : daños materiales (daño en el avión)
- Causa del siniestro : Durante el carreteo el tren principal experimenta un hundimiento al ceder el terreno de la pista con inclinación lateral que hicieron que las palas de la hélice impacten con el suelo.
- Valor indemnizado : US\$ 227.754,06

**PARA:**

**10. SINIESTRALIDAD**

Se registraron 3 (tres) siniestros.

A)

- Fecha del siniestro : 02.09.1999
- Tipo de siniestro : daños materiales (daño en el avión)
- Causa del siniestro : Pérdida de control durante el carreteo a consecuencia de impacto con un obstáculo.
- Valor indemnizado : US\$ 446.970,00

B)

- Fecha del siniestro : 04.05.2007
- Tipo de siniestro : daños materiales (daño en el avión)
- Causa del siniestro : Durante el carreteo el tren principal experimenta un hundimiento al ceder el terreno de la pista con inclinación lateral que hicieron que las palas de la hélice impacten con el suelo.
- Valor indemnizado : US\$ 227.754,06

- C)
- Fecha de Siniestro : 08.03.2017
  - Tipo de Siniestro : Daños materiales (daño en el avión)
  - Causa del siniestro : Sin ninguna incidencia interna y/o externa, explosiona en vuelo el parabrisas del lado del copiloto, logrando aterrizar la aeronave sin otros inconvenientes.
  - Se encuentra actualmente en regulación.

I) Permanecen inalteradas las condiciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones de la Subasta a la Baja Presencial Nacional NA 0158A-17.

**Emitido por:** División de Apoyo Técnico.  
**Fecha:** 10 de marzo de 2017.