

PREGÃO ELETRÔNICO BINACIONAL EF 1814-19
SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA BINACIONAL EF 1814-19

AQUISIÇÃO DE SWITCHES DE DISTRIBUIÇÃO, SWITCHES DE ACESSO, ROTEADORES, ACCESS POINTS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS

ADQUISICIÓN DE SWITCHES DE DISTRIBUCIÓN, SWITCHES DE ACCESO, RUTEADORES, ACCESS POINTS, COMPONENTES Y ACCESORIOS

ADITAMENTO 1

ADITIVO 1

I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do Pregão Eletrônico Binacional EF 1814-19, a ITAIPU responde perguntas realizadas por interessadas nesta licitação:

I) De conformidad a lo dispuesto en el sub ítem 2.6.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la Subasta (PBC) a la Baja Electrónica Binacional EF 1814-19, la ITAIPU responde la preguntas realizadas por firmas interesadas en esta licitación:

PERGUNTA 1

Solicitamos alguns esclarecimentos à contratante nas especificações técnicas, desde já agradecemos.

Solicitamos o seguinte:

3. GARANTIAS

3.1. Todos os equipamentos e componentes providos deverão ser novos, e incluir garantia de 24 meses e reposição de peças e update de IOS (Smartnet), com certificado de fabricação, contados a partir da data de emissão do documento de aceitação pela ITAIPU;

Porém, em alguns dos equipamentos estão pedindo uns números de Parte e descrições que não são Smartnet, detalhamos a seguir estes números de partes solicitados e fazemos o esclarecimento de qual realmente deveria ser o número de Parte e descrição correspondente ao Smartnet.

•2.1. Switch de acceso PoE+ C9200-48P-E:
O número de Parte solicitado: 2.1.11 - CON-PSRTC92048PE PRTNR SS 8X5XNBD Catalyst 9200 48-port PoE+, Network Esse

O número de Parte deve ser:

CON-SNT-C92048PE - SNTC-8X5XNBD Catalyst 9200 48-port PoE+, Network Esse

• Solicitamos respeitosamente fazer os ajustes para um melhor entendimento do pedido e assim também ter a possibilidade de participar do processo, já que o número de Parte e descrição solicitada, só pode ser fornecido por um Partner Tier One de Cisco.

•2.2. Switch de distribución C9500-16X-E:
O número de Parte solicitado: 2.2.2 - CON-SSSNTC95016EX SOLN SUPP 8X5XNBD Catalyst

PREGUNTA 1

“Nos dirigimos a la convocante para solicitar unas aclaraciones, en las especificaciones técnicas, desde ya agradecido.

Solicitan cuanto sigue:

3. GARANTIAS

3.1. Todos los equipos y componentes proveídos deberán ser nuevos, e incluir garantía de 24 meses y reposición de piezas y update de IOS (Smartnet), con certificado de fabricación, contados a partir de la fecha de emisión del documento de aceptación por la ITAIPU;

Sin embargo, en algunos de los equipos están pidiendo unos números Parte y descripciones que no son Smartnet, detallamos a continuación dichos números de partes solicitados y hacemos la aclaración de cual realmente debería ser el número de Parte y descripción que corresponde al Smartnet.

•2.1. Switch de acceso PoE+ C9200-48P-E:
El número de Parte solicitado: 2.1.11 - CON-PSRTC92048PE PRTNR SS 8X5XNBD Catalyst 9200 48-port PoE+, Network Esse

El número Parte debe ser:

CON-SNT-C92048PE - SNTC-8X5XNBD Catalyst 9200 48-port PoE+, Network Esse

• Solicitamos respetuosamente hacer los ajustes para un mejor entendimiento del pedido y así también tener la posibilidad de participar del proceso, ya que el número de parte y descripción solicitada, solo lo puede proveer un Partner Tier One de Cisco.

• 2.2. Switch de distribución C9500-16X-E:
El número de Parte solicitado: 2.2.2 - CON-SSSNTC95016EX SOLN SUPP 8X5XNBD Catalyst

9500 16-port 10Gig switch, Netw
O número de Parte deve ser:
CON-SNT-C95016EX - SNTC-8X5XNBD Catalyst
9500 16-port 10Gig switch, Netw
• Solicitamos respeitosamente fazer os ajustes para um melhor entendimento do pedido.
2.3. Roteador Cisco ISR 4331-V

•O número de Parte solicitado: 2.3.15 - CON-PSRT-ISR4331V - PRTNR SS 8X5XNBD Cisco ISR 4331 UC Bundle, PVDMA-32, UC L
O número de Parte deve ser:
CON-SNT-ISR4331V - SNTC-8X5XNBD Cisco ISR 4331 UC Bundle, PVDMA-32, UC L
• Solicitamos respeitosamente fazer os ajustes para um melhor entendimento do pedido e assim também ter a possibilidade de participar do processo, já que o número de Parte e descrição solicitada, só pode ser fornecido por um Partner Tier One de Cisco.

•2.5. Transceptores ópticos Gigabit:
O número de Parte solicitado: 2.5.2 - GLC-T - 1000BASE-T SFP transceiver module for Category 5 copper wire
O número de Parte deve ser:
GLC-TE= - 1000BASE-T SFP transceiver module for Category 5 copper wire
•Solicitamos respeitosamente fazer os ajustes para um melhor entendimento do pedido.

•2.6. Access Points indoor 4800 y accesorios
O número de Parte solicitado: 2.6.14 - CON-PSRTAIRAP498 - PRTNR SS 8X5XNBD 11ac W2 Analytics AP wCA; 4x43; Locati
O número de Parte deve ser:
CON-SNT-AIRAP498 - SNTC-8X5XNBD 11ac W2 Analytics AP wCA; 4x43; Locati
• Solicitamos respeitosamente fazer os ajustes para um melhor entendimento do pedido e assim também ter a possibilidade de participar do processo, já que o número de Parte e descrição solicitada, só pode ser fornecido por um Partner Tier One de Cisco.

RESPOSTA

Pedido deferido. Gentileza reportar-se ao item II deste Aditamento.

PERGUNTA 2

Podemos observar no chamado de referência que os equipamentos ISR4331 e ISR4221 não possuem as licenças security (SEC) as quais normalmente são utilizadas para poder levantar

9500 16-port 10Gig switch, Netw
El número de Parte debe ser:
CON-SNT-C95016EX - SNTC-8X5XNBD Catalyst
9500 16-port 10Gig switch, Netw
•Solicitamos respetuosamente hacer los ajustes para un mejor entendimiento del pedido.
2.3. Roteador Cisco ISR 4331-V

•El número de Parte solicitado: 2.3.15 - CON-PSRT-ISR4331V - PRTNR SS 8X5XNBD Cisco ISR 4331 UC Bundle, PVDMA-32, UC L
El número de Parte debe ser:
CON-SNT-ISR4331V - SNTC-8X5XNBD Cisco ISR 4331 UC Bundle, PVDMA-32, UC L
•Solicitamos respetuosamente hacer los ajustes para un mejor entendimiento del pedido y así también tener la posibilidad de participar del proceso, ya que el número de parte y descripción solicitada, solo lo puede proveer un Partner Tier One de Cisco.

•2.5. Transceptores ópticos Gigabit:
El número de Parte solicitado: 2.5.2 - GLC-T - 1000BASE-T SFP transceiver module for Category 5 copper wire
El número de Parte debe ser:
GLC-TE= - 1000BASE-T SFP transceiver module for Category 5 copper wire
•Solicitamos respetuosamente hacer los ajustes para un mejor entendimiento del pedido.

•2.6. Access Points indoor 4800 y accesorios
El número de Parte solicitado: 2.6.14 - CON-PSRTAIRAP498 - PRTNR SS 8X5XNBD 11ac W2 Analytics AP wCA; 4x43; Locati
El número de Parte debe ser:
CON-SNT-AIRAP498 - SNTC-8X5XNBD 11ac W2 Analytics AP wCA; 4x43; Locati
• Solicitamos respetuosamente hacer los ajustes para un mejor entendimiento del pedido y así también tener la posibilidad de participar del proceso, ya que el número de parte y descripción solicitada, solo lo puede proveer un Partner Tier One de Cisco.”

RESPUESTA

Solicitud aceptada. Favor remitirse al ítem II) de este Aditivo.

PREGUNTA 2

“Podemos observar en el llamado de referencia que los equipos ISR4331 y ISR4221 no cuentan con las licencias security (SEC) las cuales habitualmente son utilizadas para poder

túneis VPNs ou IPSec. Os códigos respectivos são:

SL-4330-SEC-K9

SL-4220-SEC-K9

Referências:

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/cloud-systems-management/software-activation-on-integrated-services-routers-isr/white_paper_c11_556985.html

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/routers/4000-series-integrated-services-routers-isr/data_sheet-c78-732542.html

Solicitamos respeitosamente confirmar que estas licenças NÃO serão requeridas ou devem ser adicionadas aos equipamentos mencionados.

RESPOSTA

As licenças mencionadas não serão requeridas.

II) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.2 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do Pregão Eletrônico Binacional EF 1814-19, a ITAIPU, face às alterações havidas, disponibiliza em anexo a este Aditamento, as Especificações Técnicas revisadas, Anexo I do CBC.

III) Permanecem inalteradas as demais condições contidas no Caderno de Bases e Condições do Pregão Eletrônico Binacional EF 1814-19.

Elaboração: Divisão de Suporte Técnico
Data de emissão: 01.11.19

levantar túneis VPNs o IPSec. Los códigos respectivos serían:

SL-4330-SEC-K9

SL-4220-SEC-K9

Referencias:

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/cloud-systems-management/software-activation-on-integrated-services-routers-isr/white_paper_c11_556985.html

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/routers/4000-series-integrated-services-routers-isr/data_sheet-c78-732542.html

Solicitamos respetuosamente confirmar que estas licencias NO serán requeridas o deberán ser agregadas a los equipos mencionados.”

RESPUESTA

Las licencias mencionadas no serán requeridas.

II) De conformidad a lo dispuesto en el subítem 2.6.2 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional EF 1814-19, la ITAIPU, teniendo en cuenta los cambios realizados, coloca a disposición en anexo a este Aditivo, las Especificaciones Técnicas revisadas, Anexo I del PBC.

III) Permanecen inalteradas las demás condiciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional EF 1814-19.

Elaboración: División de Apoyo Técnico
Fecha de emisión: 01.11.19