


REFERENCIA

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1- PORTICO Y CASETA DE ACCESO | 16 - DEPOSITO DE GRANOS |
| 2- DIRECCION GRAL. Y ADMINISTRACION | 17 - VIVIENDA BIBLIOTECARIA |
| 3- AULAS - CAPILLA | 18 - BRETE |
| 4- BIBLIOTECA | 19 - TAMBO |
| 5- AULAS | 20 - GALLINERO |
| 6 - COCINA - COMEDOR | 21 - PORQUERIZA |
| 7 - DORMITORIO DE ALUMNOS | 22 - PORQUERIZA PROVISORIO |
| 8 - LAVANDERIA | 23.a - VIVIENDA DE PROFESOR TIPO 1 |
| 9 - PUESTO DE DISTRIBUCION | 23.b - VIVIENDA DE PROFESOR TIPO 1 |
| 10- DORMITORIO DE ALUMNOS CON ENFERMERIA | 23.c - VIVIENDA DE PROFESOR TIPO 1 |
| 11- TANQUE ELEVADO | 23.d - VIVIENDA DE PROFESOR TIPO 1 |
| 12 - TALLER AGROMECÁNICA (A INTERVENIR) | 23.e - VIVIENDA DE PROFESOR TIPO 1 |
| 13- AGROINDUSTRIA | 24.a - VIVIENDA DE PROFESOR TIPO 2 |
| 14- COBERTIZO DE MAQUINAS | 24.b - VIVIENDA DE PROFESOR TIPO 2 |
| 15 - VIVIENDA DE PROFESORES SOLTEROS | 25 - VIVIENDA EX - OBRADOR |

REFERENCIA

- ZONA DE INTERVENCIÓN
- EMPEDRADO EXISTENTE



N°	DESCRIPCION	FIRMA	FECHA	FIRMA
REVISIONES		ITAIPU		
PROYECTO *		VISTO *		
DISEÑO *		APROBADO *		
VERIF.		FECHA		
<div>PARAGUAY BRASIL</div> <div>BINACIONAL</div>				
DIRECCION DE COORDINACION				
CENTROS EDUCACIONALES				
REVITALIZACIÓN 1050,00M2 DEL SECTOR DE AGROMECÁNICA				
DE LA ESCUELA AGRÍCOLA DE MINGA GUAZÚ				
PLANTA DE LOCALIZACIÓN				
FECHA: 07/03/2017		3861-DC-25776-E		RO